

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it

Copia per:

| |
|--------------------|
| Ufficio Ragioneria |
| |

| | | | |
|--|--|------|-------|
| La presente è stata affissa il giorno | | 2015 | Firma |
| La presente è rimasta affissa fino al giorno | | 2015 | Firma |

Riparazione fognatura ex locale comune sito in Viale Europa - liquidazione fattura

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 16 /03/2015 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUTUTENTIVO**

Vista la legge 08.06.1990 n. 142;

Visti gli artt. 3, 16 e seguenti del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 15.05.1997 n. 127;

Vista il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dei servizi comunali;

Considerato che il Sig. Mariosa Sebastiano, proprietario del locale adibito a macelleria situato in viale Europa, fece presente che il tubo di scarico dei servizi igienici presenti in detto locale risultava ostruito, che i servizi igienici venivano usati di rado, usando l'acqua per lavarsi le mani e per piccoli bisogni fisiologici, che detto locale gli è stato venduto dal Comune di Laurito;

Che a suo parere, il tubo di scarico che porta alla rete fognaria comunale potrebbe essere ostruito dal terreno infiltratosi in detto tubo a seguito della rottura dello stesso, rottura che potrebbe essere avvenuta solo è soltanto durante i lavori di costruzione della fogna (Durante le operazioni di sotterramento del tubo);

Considerata la natura commerciale di detto locale;

Considerato che occorreva urgentemente provvedere alla risoluzione del problema, per la salvaguardia della salute pubblica;

Fu dato incarico alla Ditta Edil Carro di Carro Eros, di provvedere , in maniera urgente all'esecuzione dei lavori di ripristino del tratto fognario all'interno del locale adibito a macelleria;

Concordando con il Sig. mariosa che il pagamento sarebbe stato a carico del Comune solo se detto tubo fosse risultato schiacciato/ rotto, e pieno di materiale terroso e/o cementizio nel caso invece fosse solo stato ostruito da materiale come carta o altri oggetti, il pagamento sarebbe stato a carico del Proprietario (Sig. Mariosa)

Furono eseguiti dei sondaggi anche all'esterno del locale, sulla S.P. 18, per verificare l'eventuale ostruzione del tubo fognario. Detti sondaggi diedero esito negativo. Si decise allora di scavare all'interno del locale, per verificare/ trovare il punto di ostruzione.

Da detti scavi si verificò che effettivamente il tubo presente all'interno della macelleria risultava schiacciato in più punti, è risultava pieno di materiale terroso e pietre.

Pertanto detto schiacciamento poteva essersi verificato solo durante i lavori di rinterro del tubo, eseguito con mezzi meccanici dalla ditta esecutrice dei lavori negli anni 2008/2009;

Fatti confermati nella nota ricevuta in data 12 marzo 2015, dalla ditta Edil Carro, di carro Eros;

Pertanto la causa dell'ostruzione non è imputabile al Sig. Mariosa Sebastiano;

Il sottoscritto seguì detti scavi, controllando di persona l'andamento dei lavori e verificando che effettivamente il tubo risultava chiacciato/ rotto in più punti e pieno di materiale e pietre;

Pertanto il sottoscritto è del parere che le spese per l'esecuzione dei lavori, di ripristino del tratto fognario presente all'interno del locale del Sig. Mariosa Sebastiano, possano/ devono essere posti a carico del Comune di Laurito;

Quindi vista la fattura n° 14 del 14/11/2014, presentata dalla Ditta Carro Eros, per l'importo di euro 1.300,00 per lavori ed euro 286,00 per iva, per un totlae di euro 1.586,00;

DETERMINA


Di impegnare la somma di euro 1.586,00 per i lavori suindicati;

Di liquidare alla ditta Edil Carro di Carro Eros, la fattura n° 14/2014, per l'importo di euro 1.300,00, oltre iva al 22% pari ad euro 286,00, per un totale a liquidare di euro 1.586,00;

Laurito 16 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonio Speranza




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sotto estesa firma si appone il visto per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Laurito settembre 16 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Elisa Speranza



Costruzioni Edili


EDIL CARRO del Geom. CARRO EROS

Via S. Andrea - 84050 Laurito (Sa)

C.F.CRR RSE 85D08 L628E

P.I. 04398580656

- *Spett.le Comune*



ANAS

SPETT/LE
COMUNE DI LAURITO
Piazza Marconi, 1
84050 LAURITO SA
P.I. 0077601.065. 4

Fattura n. 14/2014 del 14/11/2014

Vi diamo fattura dei lavori di sistemazione rete fognaria adiacente ai locali comunali.

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Importo imponibile | € | 1.300,00 |
| I.V.A. 22% | € | 286,00 |
| TOTALE FATTURA | € | 1.586,00 |

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario su c/c intrattenuto con Banca del Cilento e Lucania sud
filial di Futani (SA) IBAN: **IT13N0815484410000040122981**

Spett. le Sindaco del
Comune di Laurito

Spett. le U.T.C del
Comune di Laurito

Alla cortese attenzione del Sindaco e U.T.C. del Comune di Laurito

Oggetto: lavori di ripristino fognari presso la macelleria di proprietà del Sig. Mariosa Sebastiano.

Il sottoscritto EdilCarro del Geom. Carro Eros, titolare dell'omonima ditta, con sede legale in Laurito in via S. Andrea .

COMUNICA

che avendo eseguito i lavori di sistemazione fognaria, presso il locale adibito a macelleria del Sig. Mariosa Sebastiano, nell'eseguire l'opera di spurgo del tubo centrale di scarico situato nel punto vendita del suddetto locale in prossimità della cella frigo , ho appreso che la causa principale dell'otturazione non derivasse da materiale gettato all'interno del Wc, ma dallo schiacciamento del tubo causato dai lavori eseguiti in precedenza per la realizzazione della rete fognaria ad opera di appalto comunale presso i locali situati in Viale Europa. L'impresa appaltatrice nell'opera del rinterro dei tubi, con terra e massi, e l'ammassare della stessa con mezzi meccanici, a fatto si che uno dei massi comprimesse il suddetto tubo di scarico creando un disagio al deflusso delle acque reflue. In allegato vi inserisco foto del lavoro effettuato. In attesa di un Vostro riscontro, resto a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo Cordiali saluti.

| |
|---|
| COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO |
| 12 MAR 2011 |
| Prot. N. 442 |

Firma
EdilCarro
EDIL CARRO
del Geom. CARRO Eros
Via S. Andrea - 84050 LAURITO (SA)
P.I. 04398580656 CF. CR11PRN051628E

